



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-3094-42	FECHA:	23/05/2025



FOT1 SUSTITUCIÓN DE LAMINA TROQUELADA ALUZIN CALIBRE 26. 1.1




FOTO 2 SUSTITUCION DE CAPOTE 1.2



FOTO 3 SUSTITUCION DE UNIDADES DE FIJACION 1.3



FOTO 4 SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL



FOTO 5. SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL. 5.7



FOTO 6. SUSTITUCION DE INODOROS 10.3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

