

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN MARTIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-3113-42	FECHA:	27/05/2025



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA, sustitución de 3 laminas.



Foto 2: PUERTAS DE METAL: Alijado y pintado de puertas de metal



Foto 3: VENTANAS: Sustitución de balcones de metal, Mantenimiento a balcones de metal



Foto 4: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.



Foto 5: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS, Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque), Sustitución de llave en mingitorio.




Foto 6: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS / DEPÓSITOS DE AGUA: Sustitución de depósito de agua 1100 lt

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Beisi onerda Zacarías mendez
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público