



Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRA-FOR-123
Versión 1

Negrita"PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA PAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-3200-42	FECHA:	9/9/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 4: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 5: Reparación de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS
BARRIO LA PAZ J.M.
DIRECCIÓN
Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público