

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Laguna Zapotal II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-3490-43	FECHA:	12/09/2025



Foto: 1 Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto: 2 sustitucion piso torta de cemento



Foto: 3 Sustrucción de ducto eléctrico más accesorios



Foto: 4 Suministro de instalación de migitorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Margarita caulxol

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

