

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ASENTAMIENTO NUEVA CONCEPCION
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-3528-42	FECHA:	12/09/2025



Foto 1: Mantenimiento a estructura (Lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones y aplicaciones de pintura)



Foto 2 Sustitucion de balcones de metal y vidrio por Metal



Foto: 3 Sustitucion de piso de torta de concreto, nivelacion de piso para poner el ceramico y Mejoramiento de piso de torta de concreto a piso ceramico.



Foto: 4 Instalacion de canal de pvc con todos sus accesorios y bajadas de agua



Foto: 5 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto: 6 Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del Comité de Educación



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

