



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVO REASENTAMIENTO SANTA TERESA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-3879-43	FECHA:	12/09/2025



Foto 1: Sustitución de lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto: Mantenimiento de lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto: 3 Sustitución de estructura portante de madera, por metal.



Foto: 4 Sustitución de estructura portante de metal por metal



Foto: 5 Reparación de piso de torta de concreto



Foto: 6 Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la DP



Firma y Sello Director Centro Educativo PRA





Ministerio de Educación
Guatemala
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVO REASENTAMIENTO SANTA TERESA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-3879-43	FECHA:	12/09/2025



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios



Foto 9: Sustitución inodoro



Foto 10: Sustitución de mingitorio.



Foto 11: Sustitución de lamparas tipo LED



Foto 12: Sustitución interruptores dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la AEPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO REASENTAMIENTO SANTA TERESA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-3879-43	FECHA:	12/09/2025



Foto 13: Sustrucción de tomacorrientes dobles



Foto 14: Sustrucción de flipones



Foto 15: Reparación de cableado eléctrico



Foto 16: Sustrucción de ducto eléctrico + accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

