



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-3966-45	FECHA:	25/05/2025



FOTO 1. SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZING CALIBRE 26



FOTO 2. REPARACION DEL CABLEADO ELECTRICO



FOTO 3 SUSTITUCION DE PLAFONERAS



FOTO 4. SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES




FOTO 5 SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES DOBLES




FOTO 6. SUSTITUCION DE INTERRUPTORES DOBLES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-3966-45	FECHA:	25/05/2025






FOTO 7 SUSTITUCIÓN DE FLIPON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

