

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PSRVULOS, J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN RAFAEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-4158-42	FECHA:	12//09/2025



Foto 1 SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 (1.1)



Foto: 2 SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL (2.2)



Foto: 3 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (lijado, aplicación de pintura) (4.1)



Foto: 4 SUSTITUCION DR CHAPA (4.2)



Foto: 5 SUSTITUCION DE PUERTA (4.3)



Foto: 6 SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL (5.6)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PSRVULOS, J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN RAFAEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-4158-42	FECHA:	12//09/2025



Foto 7 SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO (6.5)



Foto: 8 SUSTITUCION INODORO (10.3)



Foto: 9 SUSTITUCION DE LAVAMANOS (10.5)



Foto: 10 REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK (15.1)



Foto 11 FABRICACION E INSTALACION DE VENTANA-BALCON DE METAL



foto 12 INSTALACION DE PILA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y Sello del Presidente de la OPR

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PSRVULOS, J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN RAFAEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-4158-42	FECHA:	12//09/2025



Foto 13 FABRICACION DE CHIMENEA DE CONTRATO



Foto 14 REPELLO EN MUROS (COCINA POR DENTRO Y DE DOS LADOS POR FUERA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público