

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Francisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Rafael
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1706-4184-43	FECHA:	17/01/2025



FOTO 1 Inodoros en mal estado



FOTO 2 Lavamanos en mal estado



FOTO 3 Pintura de puertas de servicio sanitario



FOTO 4 Sustitución de deposito de agua




FOTO 5 Sustitución de pila de cemento



FOTO 6 Reparación de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Francisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Rafael
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1706-4184-43	FECHA:	17/01/2025



FOTO 7 Fabricación de balcones en ventana



FOTO 8 Mantenimiento a balcones de metal



FOTO 9 Mantenimiento a puertas de metal




FOTO 10 Sustitucion de Piso de Torta de Concreto



FOTO 11 Sustitucion Estufa Rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

