

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA NUEVO PORVENIR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVO PORVENIR, SANTA ANA, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0003-43	FECHA:	6/09/2024



Foto 1: . Sustitución de lámina, por lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitución de puertas de madera por puertas de metal



Foto 4: Sustitución de estructura de metal de ventanas



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

