

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Peñón	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento La Unión II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0005-43	FECHA:	23/005/2025



Foto 1: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 modulo de aulas



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto Pintura en muros exteriores e interiores:



Foto 4: Sustitución de pila de cemento de un lavadero



Foto 5: Sustitución de ventanas por marcos de aluminio mas vidrio

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Geidi Milan

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

