

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0006-45	FECHA:	25/07/2025



Foto 1: Sustrucción de estructura de metal de ventana



Foto 2: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 5: PINTURA EN MURO INTERIORES Y EXTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

