

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |               |                                |                  |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN         | MUNICIPIO:                     | SANTA ANA        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO EL CENTRO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-07-0006-45 | FECHA:                         | 20/08/2025       |



Foto 1: Sustrucción de estructura de metal de ventana



Foto 2: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 5: PINTURA EN MURO INTERIORES Y EXTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

