



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒ X

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Cartucho
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0007-45	FECHA:	03/02/2025



Foto 7: Sustrucción de plafoneras



Foto 8: Sustrucción intrruptores dobles



Foto 9: Sustrucción de tomacorrientes dobles



Foto 10: Reparación de cableado eléctrico




Foto 11:





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número



Mordakna Ceballos R.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	☒	DURANTE	☐	POSTERIOR	☐
DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana				
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Cartucho				
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0007-45	FECHA:	03/02/2025				

 Foto 1: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana	 Foto 2: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso
 Foto 3: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos	 Foto 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)
 Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores	 Foto 6: Sustitución de focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y numerar el número de hojas.

<i>Magdalena Ceballos R.</i> Firma y sello del Presidente de la Comisión	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

