



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA CALZADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0008-45	FECHA:	27/05/2025



Foto 1: Mantenimiento a puertas



Foto 2: Pintura en muros exteriores



Foto 3: Mantenimiento a porton de metal



Foto 4: Reparación de tubo hg y malla galvanizada en zonas dañadas.



Foto 5: Reparación de cerco de alambre de pua.



Foto 6: Reparación de cerco de alambre de pua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar más fotografías y actualizar el número de hojas.

Miriam Sol

Firma y Sello del Representante de la OPRF



[Signature]

Firma y Sello Director de la Institución Educativa Pública





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRA-FOR-123
Versión 1

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA CALZADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0008-45	FECHA:	27/05/2025



Foto 7: Reparación de piso y suministro de piso cerámico.



Foto 8: Reparación de piso y suministro de piso cerámico.



Foto 9: Reparación de piso y suministro de piso cerámico.



Foto 10: Sustitución de lamparas tipo LED.



Foto 11: Suministro de piso y azulejo en 02 baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mirian Soto

Firma y sello del Presidente de la OFP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

