

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EBEN-EZER
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0011-42	FECHA:	4/02/2025



Foto 1: 9.1 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 2: 4.3 SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL



Foto 3: 5.6 SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EBEN-EZER
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0011-42	FECHA:	4/02/2025




Foto 1: 9.1 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 2: 4.3 SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL



Foto 3: 5.6 SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CIRFA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

