

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN FELIPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0013-42	FECHA:	24/07/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA GALVANIZADA ALUZINC



Foto 2 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTA



Foto: 3 PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



Foto: 4 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE TECHO DE METAL




Foto: 5 SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS EN MUROS





Foto: 6 SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---