

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN FELIPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0013-42	FECHA:	29/07/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA GALVANIZADA ALUZINC



Foto 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTA



Foto 3: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES




Foto 4: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE TECHO DE METAL



Foto 5: SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS EN MUROS



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Comité de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---