

REGISTRO FOTOGRÁFICO

 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EBEN-EZER
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0018-43	FECHA:	4/02/2025





Foto 1: . 1.1 Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 2




Foto 2: 17.12Sustitución de cableado electrico mas accesorios



Foto 3: 5.6 Sustitución de balcones de metal



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

