

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Cementerio Aldea Los Angeles
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0020-42	FECHA:	3/2/2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 módulos de aulas y cocina



Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada




Foto 3: Sustitución de elementos de fijación



Foto 4: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 5: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal modulo de cocina




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

