

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Cementerio Aldea Los Angeles
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0021-43	FECHA:	24/7/2024



Foto1: Reparación de cableado electrico



Foto 2: Instalación de unidades de luz y fuerza (incluye interruptor, plafonera, foco, tomacorriente, ducto y cable eléctrico)




Foto 3:Sustitución de tablero con sus flípones



Foto 4: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 5:Instalación de azulejo en estufa rural



Foto 6: Sustitución de pila de cemento de un lavadero

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Cementerio Aldea Los Angeles
CÓDIGO DEL	17-07-0021-43	FECHA:	3/2/2025



Foto 7: Sustrucción de puerta



Foto 8: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 9: Sustrucción de piso de torta de concreto




Foto 10: Repello en muro y en pared direccion y cocina



Foto 11: Sustrucción de tubería línea principal con yave de chorro




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

