

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA PITA
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17 07 0023 45	FECHA:	20/11/2025



Foto 1: Mantenimiento a balcones de metal



FOTO: 2 Mantenimiento a dos puertas de metal lijado, aplicación de pintura y sustitución de chapas



Foto: 3 Reparación de sistema eléctrico



Foto: 4 Sustitución de estructura de metal , base de concreto para depósito de agua y suministro e instalación de depósito de 1700 litros



Foto: 5 Sustitución e instalación de canal



Foto: 6 Sustitución de estructura de madera por metal con lámina troquelada aluzinc calibre 26, fabricación e instalación de tres puertas para baño, sustitución de inodoro por sanitarios lavables, pintura en muros exteriores e interiores, repello en muro y sustitución de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Adriana Mercedes Soliz Pérez.

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

