

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL TRIUNFO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0027-42	FECHA:	16/01/2025



Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Sustitución de puerta



Sustitución de balcones de metal



Pintura en muros exteriores e interiores



Instalación de pila



Instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carmona Elizabeth Garcia
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL TRIUNFO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0027-42	FECHA:	16/01/2025



Instalación de unidades fuerza (tomacorriente), incluye cable eléctrico



Mantenimiento a estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el primer de hojas.

Carmen Elizabeth Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Signature]

