

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Laguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2444-43	FECHA:	3/02/2025



Foto 1: 19.2 Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 2: 19.3 Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



Foto 3: 2.2 Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 4: 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 5: 9.1 Pintura en muros exteriores

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público