

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Monterrico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0034-43	FECHA:	11/11/2024



Foto1: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 2: Sustitución de piso de torta de cemento




Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Reparación de cableado eléctrico



Foto 5: Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 6: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Iris Magdalena Toj Méndez

Firma y selló del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Monterrico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0034-43	FECHA:	11/11/2024



Foto1: Reparación de planchas de concreto de patio

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Iris Magdalena Toj Méndez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

