



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO MONTE RICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0035-42	FECHA:	26/05/2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL, POR METAL



Foto: 3 PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



Foto: 4 INSTALACIÓN DE UNIDADES LUZ



Foto: 5 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANAS BALCÓN DE METAL




Foto: 6 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE METAL EN MÓDULOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las hojas.

Iris Magdalena Toj Méndez

Firma y sello del Presidente de la O



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

Versión 1

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO MONTE RICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0035-42	FECHA:	26/05/2025



Foto 7 :INSTALACIÓN DE UNIDADES FUERZA(TOMACORRIENTE)
INCLUYE CABLE ELÉCTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Iris Magdalena Toj Méndez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.