

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO MONTE RICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0035-42	FECHA:	11/08/2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZING CALIBRE 26



Foto: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL, POR METAL



Foto: 3 PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



Foto: 4 INSTALACIÓN DE UNIDADES LUZ



Foto: 5 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANAS BALCÓN DE METAL



Foto: 6 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE METAL EN MÓDULOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Iris Magdalena Toj Méndez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO MONTE RICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0035-42	FECHA:	11/08/2025



Foto 7 :INSTALACIÓN DE UNIDADES FUERZA(TOMACORRIENTE)
INCLUYE CABLE ELÉCTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Iris Magdalena Toj Méndez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

