

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO JALAPA, ALDEA EL OCOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0046-43	FECHA:	27/5/2025



Foto 1: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 2: Reparación de tubo hg y malla galvanizada




Foto 3: Sustitución de piso cerámico




Foto 4: Reparación de cableado eléctrico e instalación de acometida.




Foto 5: Instalación de piso cerámico en estufa rural




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Julius Licetn García

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

