



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO JALAPA, ALDEA EL OCOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0046-43	FECHA:	30/5/2025



Foto 1: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 2: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 3: INSTALACION DE PISO CERAMICO



Foto 4: INSTALACION DE PISO CERAMICA EN ESTUFA RURAL

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Julissa Lebeth García

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público