

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO VILLA NUEVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0052-42	FECHA:	3/02/2025



FOTO 1 Reparacion y mantenimiento de servicios sanitarios




FOTO 3 Mantenimiento de puertas de metal



FOTO 3 Sustitución puertas sanitarios



FOTO 4 Reparación y mantenimiento de ventanas y balcones



FOTO 5 Pintura en muros interiores y exteriores en aulas




FOTO 6 Sustitución de ducto eléctrico + accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
 Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]
 Firma y Sello Director Centro Educativo

