

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0053-43	FECHA:	28/07/2025



Foto1: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 4: Sustitución de pila de cemento de un lavadero



Foto 5: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 6: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Las Flores
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0053-43	FECHA:	28/07/2025



Foto 13: Mantenimiento a barandas de metal



Foto 14: Sustitución de focos ahorradores



Foto 15: Sustitución de plafoneras




Foto 16: Sustitución interruptores dobles




Foto 17: Reparación de cableado eléctrico




Foto 18: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0053-43	FECHA:	28/07/2025




Foto 7: Sustrucción de chapa



Foto 8: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicacin de pintura) a puertas servicios sanitarios



Foto 9: Sustrucción de depósito de agua 1100 lt



Foto 10: Sustrucción inodoro



Foto 11: Sustrucción lavamanos



Foto 12: Mantenimiento a portones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

