

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL OCOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0058-43	FECHA:	16/01/2025



Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Sustitución de puerta



Sustitución de balcones de metal



Sustitución de piso de cemento líquido



Reparación de banquetas de concreto



Sustitución de pila de cemento de dos lavadero

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el proyecto de obra.

Luisa Jun

Firma y sello del Presidente de la OPE



Anabella

Firma y Sello Director Centro Educativo

