



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Peñón	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Mango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0124-43	FECHA:	3/02/2025

 Foto 1: Pintura en muros exteriores e interiores	 Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto
 Foto 3: Sustitución de depósito de agua 1700 lt	 Foto 4: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso
 Foto 5: Sustitución inodoro	 Foto 6:

Observaciones: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Juanamariana Sis

Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0124-43	FECHA:	3/02/2025




REPARACION DE MURO DE AULA



REPARACION Y SUSTITUCION DE PISO LISO DE CONCRETO



MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA



REPARACION DE PARED DE BAÑO Y FOSA



REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PORTON



SUSTITUCION DE MINGITORIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

Luzma Marín
Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público