



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PROFESOR MARCO TULIO CASTELLANOS H	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PURUSHILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0126-43	FECHA:	27/5/2025



Foto 1: Mantenimiento a puerta de metal.




Foto 2: Sustitución de puerta



Foto 3: Sustitución de balcones de metal



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 5: Sustitución de deposito de agua 1700 lt




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la QPF	

Firma y Sello Director Centro Educativo Público	