



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM ALDEA LOS ÁNGELES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS ÁNGELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0127-43	FECHA:	24/05/25



Foto 1: REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN: APLICACIÓN DE REPELLO



Foto 2: PINTURA DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES: APLICACIÓN DE PINTURA



Foto 3: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK, NIVELACIÓN DE MURALLA



Foto 4: REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN



Foto 5: PINTURA DE AULAS INTERIORES




Foto 6: FILTRACIÓN DE AGUA EN LOSA ES NECESARIO IMPERMEABILIZACIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Berta Otilia Jimenez
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

