

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM ALDEA LOS ANGELES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS ANGELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 07 0127 43	FECHA:	29/07/2025



Foto 1: Reparación, repello, sernido en muro perimetral



Foto 2: aplicación de pintura dentro y fuera de aulas, paredes, costaneras y puertas.



Foto 3: aplicación de repello de muro perimetral



Foto 4: aplicación de pintura dentro y fuera de las aulas



Foto 5: reparación de muro de contención dentro y fuera repello y pintura



Foto 6: aplicación de repello en muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

