

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM ALDEA LOS ANGELES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS ANGELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 07 0127 43	FECHA:	8/08/2025



Foto 1: Reparación, repello, sernido y aplicación de pintura en muro perimetral



Foto 2: aplicación de pintura dentro y fuera de baños, paredes y puertas.



Foto 3: aplicación de repello y pintura de muro perimetral



Foto 4: aplicación de pintura dentro y fuera de las aulas



Foto 5: reparación de muro de contención dentro y fuera repello y pintura



Foto 6: finalización de impermeabilización de terraza

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--

