



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SANTA ANA VIEJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0128-43	FECHA:	26/5/2025



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc, calibre 26. 1.2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada. 1.3: Sustitución de elementos de fijaciones. 2.1 Mantenimiento a estructura.



Foto 2: 10.4 Sustitución de inodoro



Foto 3: Reparación de piso de torta de cemento. 9.1 pintura en muros interiores y exteriores



Foto 4: 22.1 Reparación de muro de contención



Foto 5: 6.8 Sustitución de piso cerámico



Foto 6: 7.1 Sustitución de canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yasenia Patricia Jimenez

Firma y sello del Presidente de la ORE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público