

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "PROFA. IRMA LESBIA DIAZ DE LOPEZ"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento El Buen Retiro "KM41"
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0129-43	FECHA:	3/02/2025



Foto 1: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitución de puerta en servicios sanitarios



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Glendy Dinora Izaguirre

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "PROFA. IRMA LESBIA DIAZ DE LOPEZ"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento El Buen Retiro "KM41"
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0129-43	FECHA:	3/02/2025



Foto 7: Sustrución de balcones de metal




Foto 8: Sustrución de ventanas de madera por metal mas vidrio



Foto 9: Sustrución de pila de cemento de dos lavadero

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Glendy Dinora Izaguirre

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

