

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JULEQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0131-43	FECHA:	16/04/2024




SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA GALVANIZADA ALUZINC



PINTURA EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR DE AULAS



REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VENTANAS DE AULAS



Mantenimiento a estructura de puerta



Reparacion y sustitucion de sitema electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público