

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA .	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA PITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:		FECHA:	17/01/2025



SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC.26"(1.1)



MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL(2.1)



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA(ALIJADO, CEPILLADO, APLICACIÓN DE PINTURA) (4.1)



MANTENIMIENTO DE BALCONES DE METAL (5.1)



SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO (6.5)



PINTURA DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES (9.1)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mayde Hernández

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

