

REGISTRO FOTOGRÁFICO
 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	☒	DURANTE	☐	POSTERIOR	☐
DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana				
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Buena Vista				
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0457-43	FECHA:	4/02/2025				



Foto 1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 4: Reparación de muro perimetral de block.



Foto 5: Repello en muro



Foto 6: Repello

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Firma y sello del Presidente de la OPE: *Lyma Sasana Vargu*

 COMITÉ DE FAMILIARES Y AMIGOS DE LA ESCUELA PÚBLICA "BUENA VISTA" SANTA ANA, PETÉN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público: *[Signature]*

 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA Y PRIMARIA

 SANTA ANA, PETÉN

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Buena Vista
CÓDIGO DEL	17-07-0457-43	FECHA:	4/02/2025



Foto7: panorámica de pintura



Foto 8:panoraica de pinturq

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Tina Susana Vargu
 Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

