

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Zapote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-1067-43	FECHA:	30/07/2025



Foto1: Sustrución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrución de estructura de soporte de metal



Foto 3: Sustrución de piso de torta de concreto



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Reparación de cableado electrico




Foto 6: Instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Zapote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-1067-43	FECHA:	30/07/2025



Foto 7: Instalación de unidades fuerza (tomacorriente), incluye cable eléctrico



Foto 8: Sustitución de deposito de agua 1700 lt




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---