

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL ROSALITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-1095-43	FECHA:	17/01/2025



CUBIERTA DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC. C26 ✓



ESTRUCTURA DE TECHO DE MADERA POR METAL ✓



SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL POR METAL ✓



SUSTITUCIÓN DE VENTANA DE MADERA POR METAL ✓



SUSTITUCION DE PLAFONERA ✓



SUSTITUCION DE DUCTO ELECTRICO MAS ACCESORIOS ✓

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Daly Magaly Morales

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

