

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA CALZADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2078-43	FECHA:	28/05/2025



Foto 1: Sustrucción de piso en aula.



Foto 2: Susutitución de piso en aula.



Foto 3: Sustrucción de piso en aula.



Foto 4: Reparación y nivelación de torta.



Foto 5: Reparación de muro perimetral solamente en la parte de enfrente del establecimiento.





Foto 6: Portón de ingreso y salida de estudiantes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del C.A.P.F.





Firma y Sello Director Centro Educativo

