

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRIO LA CALZADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRO LA CALZADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2078-43	FECHA:	28/07/2025



Foto1: Sustrución de piso cerámico.



Foto 2: Fabricación eninstalación de portón de metal de ingreso.



Foto 3: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada.



Foto 4: Sustrución de lámina tipo LED.




Foto 5: Reparación de piso de torta de concreto.



Foto 6: Mantenimiento a estructura de puertas de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

