

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRIO LA CALZADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRO LA CALZADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2078-43	FECHA:	15/08/2025



Foto1: Sustitución de piso cerámico.



Foto 2: Fabricación en instalación de portón de metal de ingreso.



Foto 3: Instalación de unidades de fuerza.



Foto 4: Mantenimiento a estructura de puertas de metal.




Foto 5: Sustitución de lámparas LED.



Foto 6: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





Firma y sello del Presidente de la OSA





Firma y Sello Director Centro Educativo Público