



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EDIN DE JESUS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2301-43	FECHA:	11/09/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL



Foto 2: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA GALVANIZADA ALUZINC



Foto 3: SUSITUCION DE PISO DE CONCRETO DE CORREDOR




Foto 4: MANTENIMIENTO A PUERTAS



Foto 5: MANTENIMIENTO A BARANDA DE METAL



Foto 6: Sustitución de MIGITORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la UCF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA PROFESOR EDIN DE JESUS FLORES ZETINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2301-43	FECHA:	10/10/2025



Foto 7: Sustitución de chapa




Foto 8: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 9: Sustitución de inodoros

Observación: Si es necesario, se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

