



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA PROFESOR EDIN DE JESUS FLORES ZETINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2301-43	FECHA:	11/10/2025



Foto 1: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 2: reparacion piso de concreto rustico



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto




Foto 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 5: Sustitucion de Sanitarios



Foto 6: Sustitución de migitorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público