



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA PROFESOR EDIN DE JESUS FLORES ZETINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2301-43	FECHA:	31/10/2025



Foto 1: Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 2: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustrucción de piso de torta de concreto




Foto 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 5: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 6: Sustrucción de migitorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--